モミガラ・吸引


(人)

型式 FX-63 FX-63M

FX-63-2 FX-63M-2 FX-63KM-2

ご使用前に必ずお読みください

取扱説明書



はじめに

このたびは、モミガラ・吸引送塵機、以後(送塵機)をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

この送塵機の性能を発揮させ、安全で快適な農作業をしていただくために も、ご使用のまえに「**取扱説明書」**をよくお読みいただき、機械の使い方を 理解してから正しい取扱いをしてくださるようお願いいたします。

いつまでもすぐれた性能を発揮できるよう本書をいかして、機械を大切にお使いください。

∕∱ 安全のポイント

安全な作業をしていただくためには、まず機械の使い方を理解し、正しい 取扱いをすることが基本となります。


この取扱説明書のなかで守っていただきたい安全作業のポイントをそのつど **ハ**マークで表示し説明しています。

安全作業をするために

- 服装はキチンと身体に合ったものを着用してください。
- ●機械の周辺は通路を確保し、コードなどにつまずかないように整理整頓してください。
- ●機械は動いたり、転倒を防止するために水平な場所に設置してください。
- ●機械のスイッチを【ON】にする時は周囲に人がいないか確認してから行ってください。 特に子どもは危険なため、周辺では遊ばせないようにしてください。
- ●カバーはすべて取付けて運転してください。また運転中はカバーを取り 外さないでください。
- ●運転中は機械の周辺に作業者以外は入らないようにしてください。
- ●運転中モータ、ハネ、プーリ、ホッパ、カバー内などの回転部には絶対に手や衣服を入れないでください。
- ●運転中ホッパ・エルボなどの吸入口に手や衣服などを近付けないでください。
- ●機械の不具合や点検整備、分解の際は必ずスイッチを【OFF】にし、 電源プラグを抜いて、各部の動きが止まってから行ってください。
- ●機械は無断で改造を行わないでください。

送塵機の作業で起こりやすい事故を未然に防止する安全作業をするための注意 事項を記しました。


詳細は本文の中で
⚠ 印の安全注意マークを付しておりますので、よくお読みいただいて事故のないようにしてください。



安全な取扱いについて説明している「ラベル」を機械に貼付しています。

- ●ご使用前にラベルをすべて読んでください。
- ●機械に貼ってあるラベルが破損したり、無くなったり、塗料がついたり、 または読めなくなったら、新しいラベルに貼り替えてください。
- ●ラベルが付いている部品を交換するときは、新しいラベルも一緒に付けて ください。
- ●ラベルは機械のお買いあげ先に注文してください。

「ラベルの位置と内容」




もくじ

♪ は じ め に ♪ 安全作業をするために ご使用まえに	⚠ 安全のポイント
1 「機械番号(製造番号)」について 2 「用語」「マーク」について 運転まえの準備	······································
相包についてオプション(別売)梱包について 取付部品	
12 2 7 34 7 34 7 3 4 7 3	3 5
モータの取付け	
モータ(モータ無)の取付け配線のしかた作業のしかた	9 1C
1 主要諸元 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

ご使用まえに

「機械番号(製造番号)」について

この送塵機には「**機械番号(製造番号)**」が図示のところに表示してあります。 サービスについてのお問い合せや、部品などのご用命のときには「お買いあげ先」に 「型式名」・「機械番号(製造番号)」を必ずお知らせください。



2 「用語」と「マーク」について

この取扱説明書で使用している「前後・左右」などの「用語」は、図示のように決めております。またこの取扱説明書では、そのつど守っていただきたいところに下記「**マーク**」を使用して説明しております。



●重要な安全事項についての説明をしています。守らないと人身事故の危険性がありますので、必ず読んでください。

取扱いのポイント

●機械の性能を最大限に発揮するための説明をしています。守らないと本来の性能を発揮できません。また故障の原因になることがあります。


運転まえの準備

1 梱包について

この梱包品は運送中や保管中の損傷を避けるため、工場で細心の注意をはらって梱包 しています。下記の1~4の項目に留意して、開梱してください。

- 1. モータ無は梱包1・2からモータ付は梱包1から部品を取り出します。
- 2. 梱包 2は (1.5 kw/2.2 kw) のモータに合わせて 2 種類あります。
- 3. 部品があることを取付部品(P.3・4参照)で確認してください。
- 4. 損傷や部品の欠品・欠陥品を調べ、もしある場合は、直ちに販売店へ連絡してください。

■梱包明細【モータ無】2個口/【モータ付】1個口





梱包2

取扱いのポイント

梱包 1

●梱包2は2種類あります。使用するモータで異なるため、取付部品(P.5参照)で確認 してください。

2 オプション(別売)梱包について

1. この梱包はオプション「屋内設置用」(型式 FP-1)が入っています。部品があることを部品明細 (P.12 参照)で確認してください。

■梱包明細【FP-1】



取付部品

梱包1 部品明細

No.	部品名称	F X 6 3	F > 6	F X 6 3 K	取 付 部 品・数 量・規 格	外観形状
1)	本 体			1	ボルト (SPW) M8×25·····4個	FX-63 (王-夕無)
2	ホッパ	1	.]	1	コニカルナット (M6)5個	
3	吸引フタ	1		1	ボルト (大径SPW) M6×164個	
4	ツツA			1	コニカルナット (M8)4個 ワッシャ (M8用φ22×t2.3) …4個	
5	エルボA		4	2		
6	ベルトカバー]	1	ボルト (大径SPW) M6×164個	FX-63 (モータ無)
7	ワイヤーバンド		_	1	φ195用	
8	ゴムバンド]	1	長さ600×幅25×厚さ1.5(平状)	
9	取扱説明書]	1		

梱包1 部品明細

No.	部品名称	FX-63	FX-63M	FX-63K	取 付 部 品・数 量・規 格	外観形状
10	ダクト				コニカルナット (M6) 5個	
(1)	吸引ホース			1	内径 φ 1 5 0 ×長さ 2 8 5 7	
12	ホースバンド			1	φ 1 3 7 ~ φ 1 5 7	
13	ホーストメリング			1		
14)	センターカラー			1		
15	ハンドル			1	ボルト M8×55 1個 Sワッシャ M8 1個	
16	パイプ B			1	外径φ189×長さ914	

梱包1 [ポリ袋入れ明細]

※ポリ袋は 梱包1 に入っています。

名 称 •	規 格	F X - 6 3	F X — 6 3 M	FX-63K	使用箇所
ボルト (大径SPW)	M 6 × 1 6	2	2		③吸引フタ(2個 組付け)
ボルト (大径SPW)	$M6 \times 16$	4			⑥ベルトカバー (モータ無)
ボルト (SPW)	$M8 \times 25$	4			①本 体 (モータ無)
ボルト	$M8 \times 55$			1	(5)ハンドル
コニカルナット	M 6	5	5		②ホッパ
コニカルナット	M 6			5	
コニカルナット	M 8	4	4	4	④ツツA
Sワッシャ	M 8			1	(5)ハンドル
ワッシャM8用 φ	2 2×t 2.3	4	4	4	④ツツA

梱包2 部品明細 [モータ無]

※ 梱包2 は使用モータや地域によりモータプーリが異なります。

		① モータプーリ	18マベルト
1.5	5 OHz 地域	外径 φ127 内径 φ24 モータ側	
(kw)	6 OHz 地域	外径 φ104 内径 φ24 モータ側	
2. 2	5 OHz 地域	外径 φ146 内径 φ28 モータ側	LB-47
(kw)	6 OHz 地域	外径 φ127 内径 φ28 モータ側	
個	数	各 1	1


取付のしかた


ホッパの取付 「FX−63·63M·63M−2」


- 1. あらかじめ②ホッパに組付てある ③吸引フタを外し、図のように組 付なおします。
- ボルト (大径SPW M6×16) …… 4個
- 2. ①本体に②ホッパと③吸引フタのセットを取付ます。
- コニカルナット (M6) ····· 5個
- 3. ①本体に④ツツAを取付ます。
- ワッシャ (M8用 φ 22×t2.3) ··· 4個 コニカルナット (M8) ······ 4個
- 4. ④ツツAと③吸引フタに⑤エルボA をそれぞれに差し込み取付ます。

取扱いのポイント

●⑤エルボAを差し込む時は、少しずつ 左右に回しながら入れると入りやすく なります。







2 吸引送塵機のセット 「FX-63KM-2」

- 1. ①本体に⑩ダクトを取付けます。
- ●コニカルナット (M6) ······ 5個


2. ⑩ダクトのパイプに⑪吸引ホースを ⑫ホースバンドで取付ます。


取扱いのポイント


- ①吸引ホースは穴のあいている側を下にして、外れないように固く締め付けてください。
- 3. ⑭センターカラーを入れた⑮ハンドルのパイプを⑪吸引ホースのカフス側に入れた⑬ホーストメリングの合わせ目に入れ、ボルトを通して締め付ます。
 - ●ボルト (M8×55) ······ 1個 Sワッシャ (M8) ····· 1個
- 4. ④ツツAに⑯パイプBを差し込み、 その上に⑤エルボAを差し込み取付 ます。


取扱いのポイント

⑤エルボAを差し込む時は、少しずつ 左右に回しながら入れると入りやすく なります。









モータとプーリの選定

- ●モータ(1.5kw/2.2kw)は付と無しがあります。
- ●モータ付は(50Hz)地域にセットしています。
- ◎モータプーリはモータ(1.5/2.2kw)と 地域(50/60Hz)によって異なります。 またモータベースの取付位置(ラベル を貼付)も異なります。ラベルと図を 参考にして、選定と取付を行ってくだ さい。


取扱いのポイント

- ●モータ出力は、1.5~2.2kwを推奨 します。
- 小さいモータを使用すると故障したり、 加熱で、火災になる恐れがあります。
- 小さなモータを使用すると送塵機の処理能力が少なく、距離も短くなります。
- ●遠く離れた場所に排出する際は、2.2 kwモータを使用してください。

【モータプーリのサイズ】


【1.5kw 5 OHz地域】

モータフ°ーリ外径 φ127 モータフ°ーリ内径 φ24 ハネ回転数 1600(rpm)




【1.5kw 6 OHz地域】

モータフ[°] ーリ外径 φ104 モータフ[°] ーリ内径 φ24 ハネ回転数 1600(rpm)




【2.2kw 5 OHz地域】

モータフ°ーリ外径 φ146 モータフ°ーリ内径 φ28 ハネ回転数 1900(rpm)





【2.2kw 6 OHz地域】

モータフ°ーリ外径 φ127 モータフ°ーリ内径 φ28 ハネ回転数 1900(rpm)





【モータベースのセット位置】





【2.2kw 5 OHz地域】





モータの取付け

1 モータ (モータ無) の取付け


- 1. あらかじめ本機に取付けてあるボルト(M8×16)4ヶ所を一旦外し、ラベルを参照して、モータベースの高さを合わせ、外したボルトで取付ます。
 - ※出荷時は(1.5kwモータ/50Hz)の位置 に取付けてあります。


取扱いのポイント


- ①モータプーリでモータベースの取付 位置が違います。前ページのモータの セットとラベルを参照して取付けてく ださい。
- 2. モータベースには $1.5 \text{ k w } \geq 2.2 \text{ k w }$ の取付穴があります。モータに合う穴にセットし、ボルト($M8 \times 25$) $4 \sim 5$ かで取付ます。
 - ボルト (SPW M8×25) ······ 4 個
- 3. ⑰モータプーリは(モータと地域によって違います)使用する方を外側にしてモータ軸にキーと一緒に差し込み、ベルトラインを合わせてからボルト(M8×16)で固定します。
 - ●ボルト (M8×16) …… 1個
- 4. ⑰モータプーリとハネプーリに®V ベルトを掛け、タイトアームで矢印 方向(→→→)へ適正に張り、コニカ ルナット (M8) 2ヶ所で固定します。

取扱いのポイント


●⑪モータプーリとハネプーリのベルト ラインを確実に合わせてから®∨ベル トを掛けてください。







- 4. ⑥ベルトカバーを①本体にボルト (M6×16) 4ヶ所で取付ます。
 - ●ボルト (大径SPW M6×16) …… 4個




2 配線のしかた

- 1. モータの端子台カバーのネジを外し、 端子台カバーを取り外します。
- 2. 電源コードを端子台の下の穴から入れて端子台にネジ止めします。
- ※緑色のコードはアース端子にネジ止め してください。
- 3. モータに端子台カバーを取付、ネジ で固定します。
- ※緑色のコードはアースピンにネジ止め してください。
- 4. 電源コードのもう一方を差込プラグ にネジ止めします。



- ●電源コードは、電線の太さが2mm²以上の4芯(アース付)を使用してください。
- ●差込プラグは、4P(アース付)を使用してください。
- ●電源コード先端には、外れ防止の為に 圧着端子を取付けてください。



作業のしかた

1 標準セット

1. 送塵機を設置の際、モミスリ機の場所とモミガラの排出方向を確認してからポリホース又はパイプで確実につなぎます。

取扱いのポイント


- ●⑤エルボAのセット方向は自在にセットすることができます。
 - ※(吸入口と排出口の2ヶ所)
- 2. モータの回転方向を確認してください。回転方向が「反対」の場合は、 差し込みプラグを抜いて赤と黒の線 を入れ替えてください。
- 3. ポリホースは®ゴムバンドを巻いて から⑦ワイヤーバンドで取付けます。 ※ポリホースは市販品です。
- 4. ポリホースは途中でたるまない様に してください。又、ポリホースに突起物が当たらな い様に設置します。
- 5. 送塵機の排出側ポリホースの出口は モミガラなどでふさがらない様に設 置します。


2 排出高さと搬送距離


1. 排出高さは地上高約6mまでです。 搬送距離と高さの関係は右のグラフ を参照してください。 排出高さを高くすると搬送距離は短 くなります。

取扱いのポイント

●送塵機とモミスリ機、通気口に使用するポリホースや直管(ライト管・トタン管)などは、「タワミやネジレ」が生じない様に設置してください。







オプション

1 オプション部品

【 F P-1】(オプション)

No.	部品名称	個数	規格	外 観 形 状
19	エルボ A	1	外径φ189×外径φ189	
20	パイプ C	1	外径φ189×長さ542	

2 屋内設置用「FP-1」 のセット

- 1. 【オプション部品】設置例〈1〉 FP-1の9エルボAのみを通気口 にセットした例です。
- FP-1 エルボA …… 1個 (オプション部品) パイプC …… 1個

取扱いのポイント


- ●屋内で送塵機にオプションのFP-1 をセットすると、作業を行う時に外部 にホコリを出すことができます。 作業形態に合わせて、色々組み合わせ て設置することができます。
- 2. 【オプション部品】設置例〈2〉 FP-1の②パイプCと⑨エルボA の組み合わせで、セットした例です。 モミガラ排出口と同じ方向のため簡素に設置できます。

 3. 【オプション部品】設置例〈3〉 通気口にFP-1の⑲エルボAを差 し込み、⑳パイプCを⑲エルボAの 排出側にセットした例です。


取扱いのポイント

●送塵機の風の流れに留意して、20パイプCの差し込み方向に十分注意してセットしてください。


【オプション部品】設置例〈1〉



【オプション部品】設置例〈2〉



【オプション部品】設置例〈3〉



手入れのしかた

- 使用中は定期的に、また作業が終わりましたら、保守・点検・清掃してから収納してください。
- 十分な手入れを行うことにより、機械の寿命が延びるばかりでなく、次回の作業にすば やく取り掛かることができ、能率をあげることになります。



● 送塵機の点検整備、分解の際は必ずスイッチを [OFF] にし、電源のプラグを抜き、 モーターが停止してから行ってください。

1 注油箇所

送塵機前部のベルトカバーを外して、テンション軸に注油します。

取扱いのポイント


● このとき、Vベルト(LB-47)の摩耗や亀裂がないか、一緒に点検してください。

2 送塵機の清掃

送塵機各部のゴミ・モミガラなどをコンプ レッサや乾いた布などで、きれいに取り除 きます。

取扱いのポイント

●絶対に水洗いはしないでください。



付表

1 主要諸元

名		称		吸引 送塵機						
型		式	FX-63	FX-63-2	FX-63M	FX-63M-2	FX-63KM-2			
全	長	(mm)		9 7	7 3		7 0 0			
全	幅	(mm)			7 2 0					
全	高	(mm)		1,580~1,780						
重	量	(kg)	5 0	5 0	6 7	7 3	8 3			
モー	タ	(kw)	1.5 別	1.5 別 2.2 別 1.5 付 2.2 付						
回転返	恵 度	(rpm)	1,600	1,900						
処理能	1 力	(kg/h)		800~2,000						

●この主要諸元は改良のため予告なく変更するときがあります。

1288 9150 001 2019年 6月 二版